

R5年度 加茂小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(加茂小1)

主要幹線道路で交通量が異常に多い。急こう配でカーブもあり、車両が歩道に突入する事故の発生が懸念される。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学)
- ・ガードレールの設置検討(道)

(加茂小2)

古屋敷橋開通とともに交差点が整備され、一灯式赤色点滅信号が撤去され、四方向「止まれ」標識設置に変更。野村方面からの交通量増加通行車両のマナー違反が散見されるので危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学)

(加茂小3)

小中学校入り口につながる通学路で、登下校時児童の通行が増える。昨年車両と児童の接触事故ありで危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学)
- ・路面標示等による注意喚起(道)

(加茂小4)

朝夕の通勤時間帯の車両通行が多い。登下校時間帯と重なり事故の危険あり。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・町内会と協議(看板設置、安全対策の具体化など)(学)
- ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学)
- ・警戒標識(通学路+補助標識)を2か所に設置(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所