

# R5年度 北六番丁小学校① 通学路対策箇所図

**【対策検討メンバー】**

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)



# R5年度 北六番丁小学校② 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)

(北六番丁小6)  
道幅狭いが車両の交通量多い。歩道未整備。

### <対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・交差点内のカラー舗装の塗直し(道)
- ・T字マークの引き直し(道)
- ・「児童横断注意」の電柱幕の設置(道)

