


防災さんぽ調査結果マップ 東文化会 (令和2年11月7日時点)

※このマップは危険性を判断しているものではありません。



- 東文化町内会範囲
- 1班さんぽ経路
- 2班さんぽ経路
- 3班さんぽ経路

【防災さんぽの調査結果の凡例】

- 高い塀 (160cm以上)
- やや高い塀 (80cm以上)
- 見通しの悪いところ
- つまづきそうなところ
- 地震時にものが落ちてきたり、倒れてきそうなところ (瓦や看板等)
- 長いあいだ住んでいない家

※このマップは調査当時の状況を示したものです。その後改善されている箇所もあります。